

# PŘÍLOHA

## 1. Obytný dům

Tento bytový dům, kolaudovaný v roce 1973 na sídlišti Ďáblice, má 279 bytů a 9 domovních vchodů. Podlahová plocha objektu je 21584 m<sup>2</sup> z nichž 300m<sup>2</sup> je určeno pro komerční účely. Inženýrské sítě, které zajišťují nepřetržitě dodávky energie a vody, jsou vedeny v kolektorech, které ústí v technickém podlaží (TP). Ve střední části domu je suterénní prostor rozšířen na celou šířku domu. Zde je umístěna boilerová stanice (BS). Výměňkové stanice jsou umístěny v přízemí.

Objekt je postaven v konstrukčním systému VVU ETA. Svislou nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonové montované stěny z panelů tl. 200 mm, vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové panelové tl. 200 mm. Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová s vnitřním odvodněním s tepelnou izolací na bázi lehčeného betonu (dle typového podkladu). Střešní konstrukce byla dodatečně zateplena (uvaž. 120 mm PPS). Typový obvodový plášť ve štítech je tvořen vrstvenými panely s nosným jádrem tl. 150 mm, tepelnou izolací na bázi PPS tl. 40 mm a krycí železobetonovou vrstvou tl. 50 mm. Obvodový plášť severního štítu byl dodatečně zateplen lamelovým obkladem s tepelnou izolací 40 mm. Stíty v jižní části objektu (východní a západní orientace) byly dodatečně zatepleny 80 mm pěnového polystyrenu. Parapetní panely v průčelích jsou obdobné skladby jako štítové, avšak s nosnou vrstvou pouze 100 mm. Meziokenní vložky jsou těžké s podobnou skladbou jako panely v průčelí. Lodžiové panely jsou obdobné skladby jako panely průčelní. Okna v objektu jsou zčásti původní - dřevěná zdvojená, zčásti nově vyměněná (na západní a severní straně 100%, na jižní straně 50%, na východní straně cca 20%). Okna v přízemí objektu jsou převážně původní kovová zdvojená (východní strana), výkladce obchodů jsou převážně kovové s dvojitým zasklením. Vchodové dveře jsou původní.

| Geometrické vlastnosti budovy                 |                                |                   |        |
|---|--------------------------------|-------------------|--------|
| Podlahová plocha                              | A <sub>f</sub>                 | m <sup>2</sup>    | 21 584 |
| Obestavěný objem budovy (vytápěný)            | V <sub>n</sub>                 | m <sup>3</sup>    | 69 503 |
| Celková plocha ochlazovaných konstrukcí       | A                              | m <sup>2</sup>    | 17 643 |
| Redukovaná plocha ochlazovaných konstrukcí    | A <sub>n</sub>                 | m <sup>2</sup>    | 16 772 |
| Geometrická charakteristika budovy            | A/V <sub>n</sub>               | m <sup>-1</sup>   | 0,25   |
| Redukovaná geometrická charakteristika budovy | A <sub>n</sub> /V <sub>n</sub> | m <sup>-1</sup>   | 0,24   |
| Parametry vnějšího a vnitřního prostředí      |                                |                   |        |
| Výpočtová teplota - vnější                    | t <sub>e</sub>                 | °C                | -12,0  |
| - vnitřní                                     | t <sub>i</sub>                 | °C                | 20     |
| Průměrná teplota - vnější                     | t <sub>em</sub>                | °C                | 4,3    |
| - vnitřní                                     | t <sub>im</sub>                | °C                | 20,0   |
| Objem větraného vzduchu                       | n <sub>m</sub>                 | hod <sup>-1</sup> | 0,5    |
| Teplotní rozdíl                               | dt                             | K                 | 32     |
| Délka otopného období                         | d                              | den               | 225    |
| Počet denostupňů                              | d                              | den.K             | 3 533  |

pozn.: Parametry vnějšího prostředí jsou vztaženy k průměrnému roku

| Tepelná ztráta objektu podle ČSN 060210 |          |           |                |
|---|----------|-----------|----------------|
| Koeficient vlivu nesoučasnosti          | $f_1$    | -         | 0,85           |
| Koeficient vlivu režimu vytápění        | $f_2$    | -         | 0,95           |
| Koeficient zvýšení teploty              | $f_3$    | -         | 1,00           |
| Koeficient vlivu regulace               | $f_4$    | -         | 0,98           |
| Celkový součinitel                      | $f_c$    | -         | 0,79           |
| <b>Celková tepelná ztráta</b>           | <b>Q</b> | <b>kW</b> | <b>1 297,6</b> |

Výsledky výpočtu výsledné spotřeby energie jsou stanoveny v následující tabulce. Velikost využitelné energie z tepelných zisků závisí na vybavení domácností, využití bytu, na sociálních poměrech uživatelů bytu apod. V tabulce je zahrnuta průměrná hodnota.

| Výsledná spotřeba energie na vytápění v klimaticky normálním roce |                                |                               |                  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Spotřeba energie na krytí tepelné ztráty</b>                   | <b>E</b>                       | <b>kWh/o.o.</b>               | <b>2 720 531</b> |
|   |                                | <b>kWh/o.o./m<sup>2</sup></b> | <b>126,0</b>     |
|   |                                | <b>GJ/o.o.</b>                | <b>9 821</b>     |
| Využitelná energie z tepelných zisků                              | $E_{z,v}$                      | kWh/o.o.                      | 649 169          |
|   |                                | GJ/o.o.                       | 2 344            |
| <b>Spotřeba energie se započtením tepelných zisků</b>             | <b><math>E_{celkem}</math></b> | <b>kWh/o.o.</b>               | <b>2 071 362</b> |
|   |                                | <b>kWh/o.o./m<sup>2</sup></b> | <b>96,0</b>      |
|   |                                | <b>GJ/o.o.</b>                | <b>7 478</b>     |

Spotřeba tepla pro vytápění podle vyhl. 291/2001 Sb.-  $E_{vp}$  vztaženo k průměrným klimatickým podmínkám v ČR činí 121,9 kWh/m<sup>2</sup> což odpovídá stupni energetické náročnosti STN 143%.

Objekt vykazuje vyšší prakticky realizovatelný energetický úsporný potenciál především ve stavební části a izolaci vodorovného potrubí ÚT. Doporučená opatření jsou:

- Zateplení vnější obvodové stěny - líce průčelí, stěny lodžie, schodiště, sušárny, průchodu, nebytového prostoru v 1. NP
- Zateplení stropů nad nevytápěnými prostory
- Výměna původních oken
- Výměna kovových dveří
- Výměna izolace vodorovného potrubí v domovním kolektoru

Popis stavebních opatření:

V budově se vyskytuje celkem 3 855 m<sup>2</sup> obvodových stěn, které mají součinitel prostupu tepla konstrukce 0,95 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540 je 0,38 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>, doporučená hodnota činí 0,25 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná ztráta prostupem touto konstrukcí činí 117,73 kW, (tj. 15,74% z celkové tepelné ztráty prostupem).

Okna jsou dřevěná zdvojená ve stavu odpovídajícím stáří a charakteru údržby. V budově se vyskytuje celkem 1 407 m<sup>2</sup> otvorových výplní uvedeného typu. Součinitel prostupu tepla stávající konstrukce je 2,90 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540 je 1,70 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>, doporučená hodnota činí 1,20 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Otvorová výplň nevyhovuje

současným požadavkům. Tepelná ztráta prostupem touto konstrukcí činí 150,11 kW, (tj. 20,07% z celkové tepelné ztráty prostupem).

Stropní konstrukce nad nevytápěným podlažím má obdobnou skladbou jako v běžných podlažích s minimální tepelnou izolací v podlahové konstrukci (LIGNOPOR 25mm). V budově se vyskytuje celkem 467 m<sup>2</sup> stropních konstrukcí uvedeného typu. Součinitel prostupu tepla stávající konstrukce je 1,11 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540 je 0,75 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>, doporučená hodnota činí 0,50 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>. Strop nad nevytápěným prostorem nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná ztráta prostupem touto konstrukcí činí 16,60 kW, (tj. 2,22% z celkové tepelné ztráty prostupem).

Vodorovný rozvod ÚT je uložen na konzolách kolektoru domu. Vizuální namátkovou kontrolou a podle informací pracovníků SBD je tento stav odpovídající stáří a materiálu rozvodu. Distribuce topné vody při teplotě 90<sup>0</sup>C a tlaku 0,6 MPa je tímto rozvodem možná. Izolace vodorovných rozvodů jsou poměrně zachovalé. Nejsou provedeny izolace armatur a přírub. Izolace potrubí nesplňují požadavky vyhlášky č. 151/2001, které jsou kladeny na nová zařízení. Dochází k zbytečnému vytápění domovního kolektoru. Izolace jsou původní, podle projektu skružemi z pazdeří s povrchovou úpravou bandáží zpevněnou sádkou a lakovým nátěrem. Tloušťka izolace je cca 20-30mm i u páteřního rozvodu. Tepelná ztráta tepla potrubím v kolektoru činí cca 1,5% celkové spotřeby tepla k vytápění. Novou izolací by vznikla úspora cca 0,4% spotřeby tepla.

## evidenční list energetického auditu

|  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
| <b>PŘEDMĚT EA</b>                                    | Stavební bytové družstvo  |  |                        |
| Adresa   |   |  |                        |
| Zadavatel EA   | Stavební bytové družstvo  | Zástupce                                   |                        |
| Adresa zadavatele                                    |   |  |                        |
| Telefon  |   | Fax  |                        |
| E-mail   |   |  |                        |
| Charakteristika předmětu EA                          | Obytný dům má jedenáct typových nadzemních podlaží s atypickým vstupním podlažím. Je postaven v konstrukčním systému VVU ETA a postupně rekonstruován a modernizován  |  |                        |
| <b>VÝCHOZÍ STAV</b>                                  |   |  |                        |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov) | Vytápění objektu je zajištěno z výměňkové stanice PT,a.s. V objektu jsou tři objektové výměňkové stanice, které připravují topnou vodu pro jednotlivé stavební celky. TUV je připravována v suterénu objektu rychloohřevem (protiproudými výměníky) z topné vody. |  |                        |
| <b>VLASTNÍ ENERGETICKÝ ZDROJ</b>                     | Instal. tep. výkon (MW)   |  | Instal. el. výkon (MW) |
|  | 0   |  | 0,00                   |
|  |   |  | není                   |
| Teplo  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r)  |  | 0                      |
|  | Nákup (GJ/r)  |  | 13 567                 |
|  | Prodej (GJ/r)   |  | 0                      |
| Elektřina  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r)   |  | 0                      |
|  | Nákup (MWh/r)   |  | 97                     |
|  | Prodej (MWh/r)  |  | 0                      |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r)                      | 13916   | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) | 349                    |
| <b>SPOTŘEBIČ ENERGIE</b>                             | Příkon (tep. ztráta) (kW)   | Spotřeba energie (GJ/r, kWh/r)             | Nositel energie        |
| ústřední vytápění a TUV                              | 1297,6  | 13 567GJ                                   | TV 90/70,              |
| teplá užitková voda                                  |   | 3 061GJ                                    | TUV 55°C               |

| ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ PROJEKT       |  |  |  |                              |  |                |  |                     |  |
|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--|---------------------|--|
| Stručný popis doporučené varianty |  | Navržená opatření umožní snížení tepelných ztrát zateplením objektu a výměnou tepelné izolace vodorovného potrubí. |  |                              |  |                |  |                     |  |
| Investiční náklady (tis. Kč)      |  | 22331  |  | z toho technologie (tis. Kč) |  | 22331          |  |                     |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie  |  | před realizací projektu  |  | po realizaci projektu        |  |                |  |                     |  |
|                                   |  | energie (GJ/r)   |  | náklady (tis. Kč/r)          |  | energie (GJ/r) |  | náklady (tis. Kč/r) |  |
|                                   |  | 13916  |  | 4687                         |  | 11206          |  | 3453                |  |
| Potenciál energetických úspor     |  | GJ/r   |  | MWh/r                        |  |                |  |                     |  |
|                                   |  | 2710   |  | 0                            |  |                |  |                     |  |
| Znečišťující látka                |  | Před opatřeními (kg/r)   |  | Po opatření (kg/r)           |  | Rozdíl (kg/r)  |  |                     |  |
| Tuhé látky                        |  | 68   |  | 56                           |  | 12             |  |                     |  |
| SO <sub>2</sub>                   |  | 1272   |  | 1051                         |  | 221            |  |                     |  |
| NO <sub>x</sub>                   |  | 1365   |  | 1127                         |  | 237            |  |                     |  |
| CO                                |  | 281  |  | 232                          |  | 49             |  |                     |  |
| CO <sub>2</sub>                   |  | 1147225  |  | 947579                       |  | 229158         |  |                     |  |

| Ekonomická efektivnost           |              |               |                       |  |     |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--|-----|
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) | 1234         |               | Doba hodnocení (roky) |  | 30  |
| Prostá doba návratnosti (roky)   | 18,1         |               | Diskont (%)           |  | 5   |
| Reálná doba návratnosti (roky)   | 48,2         | NPV (tis. Kč) | -3362,4               | IRR (%)  | 3,6 |
|                                  |              |               |                       |  |     |
| Energetický audit zpracoval:     | Pavel Kárník |               | Č. osvědčení          | zapsán pod číslem 175 v seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu podle zák. 406/200 Sb. § 10 odst. (1) |     |
| Podpis                           |              |               | Datum                 | Červenec 2005  |     |

## 2. Základní škola

Základní škola sídlištního typu byla postavena v roce 1989. Objekt školy je situován na okraji území s rodinnými domky a sídlištěm. Součástí školy je služební byt. Odpoledne a večer je část školy využívána k mimoškolním aktivitám – kroužky pro žáky a tělocvična pro činnost sportovních oddílů. Škola maximálně využívá denního světla pro osvětlení tříd.

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

|  |                     |
|--|---------------------|
| počet tříd                             | 25                  |
| jmenovitá kapacita dětí základní školy | 700                 |
| skutečný počet dětí základní školy     | 350                 |
| počet zaměstnanců                      | 45                  |
| počet kanceláří a kabinetů             | 25                  |
| vytápěná podlahová plocha              | 6 750m <sup>2</sup> |

Objekt je rozdělen na čtyři funkční části. Centrální část slouží jako vstupní, jsou v ní umístěné kanceláře vedení a stravovací úsek v křídle ve dvoře. Tato část je dvoupodlažní, křídlo ve dvoře je jednopodlažní. Na jižní a severní konec této části jsou napojené třípodlažní učebnové části. Obě části jsou totožné a zrcadlově symetrické. V severní části jsou situovány učebny 1. stupně a v jižní učebny 2. stupně. Ve dvoře je na centrální část napojen objekt tělocvičny.

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým montovaným skeletem Variel. Rozpony nosné konstrukce jsou 2,4x4,8 m a 2,4x 9,6m. Konstruktivní výška podlaží je 3,6 m.

Obvodový plášť tvoří obvodové sendvičové panely, některá místa jsou vyzděná. Panely mají tl. 240 mm, jedná se o železobetonový sendvičový panel s tl. tepelné izolace 8 cm polystyrenu. Střecha je plochá nepochozí jednoplášťová. Je zateplená polystyrenem tl. 120 mm, hydroizolace je z asfaltové krytiny. Tělocvična a objekt 2. stupně mají všechna okna původní dřevěná zdvojená, křídlo ve dvoře a 1. stupeň mají v 2. a 3. NP okna vyměněná za nová plastová se zasklením z izolačního dvojskla, ostatní okna jsou původní. U schodišť je prosklení řešeno pomocí skleněných tvárnic. Všechna okna v učebnách mají nově namontované slunolamy. Prosklené vstupy jsou tvořené kovovými rámy bez přerušného tepelného mostu s jednoduchým zasklením. Podlaha je nezateplená.

### PLOCHY A OBJEMY

|                                 |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| objem budov V                   | 27 670 | m <sup>3</sup> |
| plocha obvodového pláště celkem | 12 368 | m <sup>2</sup> |
| z toho otvory                   | 1 418  | m <sup>2</sup> |
| z toho neprůsvitné části        | 4 051  | m <sup>2</sup> |
| Podlaha + strop                 | 3 467  | m <sup>2</sup> |

strop

3 431 m<sup>2</sup>

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí uvádí tabulka součinitele prostupu tepla  $U$  (W/m<sup>2</sup>\*K)

| obvodové zdivo<br>stávající stav        | součinitel prostupu<br>„ $U$ “ |                     |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Betonová podlaha na terénu, nezateplená | 1,3                            | W/m <sup>2</sup> *K |
| Obvodový plášť panelový                 | 0,72                           | W/m <sup>2</sup> *K |
| Okno s izolačním dvojsklem, plastové    | 1,80                           | W/m <sup>2</sup> *K |
| Okno dřevěné zdvojené                   | 2,80                           | W/m <sup>2</sup> *K |
| Střecha zateplená                       | 0,4                            | W/m <sup>2</sup> *K |

Výpočtem byla zjištěna tepelná ztráta objektu (prostup a infiltrace):

| Tepelná ztráta                 |     |
|--------------------------------|-----|
| prostup - $Q_0$ (kW)           | 327 |
| infiltrace – $Q_i$ (kW)        | 161 |
| doplňkové větrání – $Q_v$ (kW) | 0   |
| celkem (kW)                    | 488 |

Celková tepelná charakteristika budovy  $e_v$  [kWh/m<sup>3</sup>] = 39,3 je vyšší než požadovaná hodnota ve výši 35,5 kWh/m<sup>3</sup>. Existence úsporného potenciálu ve stavebních konstrukcích je ve výši 11%.

K snížení tepelných ztrát je doporučeno:

- Stěny: zateplení 6 cm tepelné izolace;  $U = 0,37$  W/m<sup>2</sup>K
- Střecha: dodatečné zateplení nástřikem PU tl. 6 cm,  $U = 0,27$  W/m<sup>2</sup>K nebo při špatném technickém stavu pláště jeho demontáž a nový střešní plášť s tepelnou izolací tl. 18 cm;  $U = 0,24$  W/m<sup>2</sup>K
- Výměna oken za plastová;  $U = 1,8$  W/m<sup>2</sup>K,  $i_{LV} = 0,4$

Z ostatních opatření je třeba zavést energetický management po osazení vodoměrů, dokončit montáž zbývajících termostatických ventilů a provést kontrolu nastavení regulátoru vytápění.

**evidenční list energetického auditu**

|  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
| <b>PŘEDMĚT EA</b>  | ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLY  |  |                        |
| Adresa   |   |  |                        |
| Zadavatel EA   |   | Zástupce                                   |                        |
| Adresa zadavatele  |   |  |                        |
| Telefon  |   | Fax  | E-mail                 |
| Charakteristika předmětu EA  | Základní škola s kapacitou 700 žáků byla postavena v roce 1989. Škola je zásobována topnou vodou z plynové kotelny Pražské teplárenské a. s., která rovněž dodává TUV.  |  |                        |
| <b>VÝCHOZÍ STAV</b>  |   |  |                        |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov)   | Ve škole byla provedena výměna 1/4 oken za plastová, rekonstruována kuchyně a jídelna. Okna jsou osazena venkovními slunolamy. Třetina radiátorů je osazena termostatickými ventily s hlavicemi.<br>Největším problémem školy je v současné době vysoká spotřeba TUV. |  |                        |
| <b>VLASTNÍ ENERGETICKÝ ZDROJ</b>   | Instal. tep. výkon (MW)   |  | Instal. el. výkon (MW) |
|  | 0   |  | 0,00                   |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |   |  | není                   |
| Teplo  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r)  |  | 0                      |
|  | Nákup (GJ/r)  |  | 4705                   |
|  | Prodej (GJ/r)   |  | 0                      |
| Elektrina  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r)   |  | 0                      |
|  | Nákup (MWh/r)   |  | 87,6                   |
|  | Prodej (MWh/r)  |  | 0                      |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r)  | 5020  | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) | 315                    |
| <b>SPOTŘEBIČ ENERGIE</b>   | Příkon (tep. ztráta) (kW)   | Spotřeba energie (GJ/r, kWh/r)             | Nositel energie        |
| ústřední vytápění a TUV  | 488 (pouze UT)  | 3297GJ                                     | TV 90/70,              |
| teplá užitková voda  |   | 1408 GJ                                    | TUV 55°C               |



| ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ PROJEKT       |   |                              |                       |                     |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Stručný popis doporučené varianty | Stavební úpravy - zateplení stěn, střechy a dokončení výměny oken. Kontrola a nastavení regulátoru vytápění, osazení vodoměrů na studenou a teplou vodu a zavedení energetického managementu. |                              |                       |                     |
| Investiční náklady (tis. Kč)      | 6025  | z toho technologie (tis. Kč) |                       | 6009                |
| Konečná spotřeba paliv a energie  | před realizací projektu   |                              | po realizaci projektu |                     |
|                                   | energie (GJ/r)  | náklady (tis. Kč/r)          | energie (GJ/r)        | náklady (tis. Kč/r) |
|                                   | 5020  | 1997                         | 3682                  | 1522                |
| Potenciál energetických úspor     | GJ/r  |                              | MWh/r                 |                     |
|                                   | 1338  |                              | 0                     |                     |

| Znečišťující látka | Před opatřeními (kg/r) | Po opatření (kg/r) | Rozdíl (kg/r) |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Tuhé látky         | 363,33                 | 362,44             | 0,89          |
| SO <sub>2</sub>    | 2085,27                | 2085,18            | 0,09          |
| NO <sub>x</sub>    | 511,5                  | 440,31             | 71,20         |
| CO                 | 50,07                  | 35,83              | 14,24         |
| CO <sub>2</sub>    | 258751                 | 185161             | 73590         |

| Ekonomická efektivnost           |      |                       |      |         |     |
|----------------------------------|------|-----------------------|------|---------|-----|
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) | 475  | Doba hodnocení (roky) |      | 30      |     |
| Prostá doba návratnosti (roky)   | 12,7 | Diskont (%)           |      | 5       |     |
| Reálná doba návratnosti (roky)   | 20,6 | NPV (tis. Kč)         | 1273 | IRR (%) | 6,8 |
|                                  |      |                       |      |         |     |

|                                 |              |              |   |
|---------------------------------|--------------|--------------|---|
| Energetický audit<br>zpracoval: | Pavel Kárník | Č. osvědčení | zapsán pod číslem<br><b>175</b> v seznamu<br>energetických<br>auditorů Ministerstva<br>průmyslu a obchodu<br>podle zák. 406/200<br>Sb. § 10 odst. (1) |
|---------------------------------|--------------|--------------|---|

### 3. Škola II

Základní škola je umístěna ve třech školních budovách, které jsou navzájem propojeny. Nejstarší nárožní část byla vybudována 1880, novější část byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století a v polovině devadesátých let minulého století byla postavena tělocvična směrem do dvora. Původně budova sloužila jako obecná českoněmecká škola. Pro školské potřeby slouží budova nepřetržitě od doby výstavby.

Škola zajišťuje výuku základní školy. Součástí školy je služební byt. Orientace budovy je východ - západ. Odpoledne a večer je část školy a tělocvična využívána k mimoškolním aktivitám žáků. Škola maximálně využívá denního světla pro osvětlení tříd.

#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

|  |                     |
|--|---------------------|
| počet tříd                             | 22                  |
| jmenovitá kapacita dětí základní školy | 600                 |
| skutečný počet dětí základní školy     | 520                 |
| počet zaměstnanců                      | 45                  |
| počet kabinetů + kanceláří             | 10                  |
| tělocvična                             | 2                   |
| vytápěná podlahová plocha              | 4463 m <sup>2</sup> |

Zdrojem tepla pro areál školy je vlastní plynová kotelná umístěná v suterénu objektu, která vyrábí teplo k vytápění. Pro přípravu TUV v šatnách tělocvičny slouží plynový ohřívač vody. Ve škole je samostatná bytová jednotka s vlastním etážovým vytápěním.

V objektu jsou osazeny dva plynové kotle ORTAS 250 NT. Kotle jsou využívány k teplovodnímu vytápění. Kotle jsou určeny do soustav s nucenou cirkulací vody. Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem, ventilátorem a vlastní automatikou. Účinnost kotle je 94% a tepelný výkon kotle 250kW. Výstupní teplota vody 90 – 105 °C. Kotle pracují automaticky ve výkonových stupních 0 – min. – 100 %. Celkový příkon kotle el. energie 4,3 kW.

TUV je připravována plynovým ohřívačem vody zn. Vailant o obsahu 220l a tepelném příkonu 8,6kW.

Tepelný příkon celého objektu pro vytápění byl stanoven výpočtem 338kW. V šedesátých letech minulého století byla provedena rekonstrukce ústředního vytápění. Vytápění je teplovodní s nuceným oběhem vody 90/70°C spočítáno pro venkovní oblastní teplotu -18°C. V roce 2003 nebyly na radiátorech osazeny termostatické ventily.

Třípodlažní základní škola byla postavena na konci devatenáctého století a postupně adaptována a modernizována v letech 1900, 1912, 1923 a 1967, kdy byla provedena nová fasáda do hlavních ulic, štíty a na těchto plochách provedena výměna oken za dřevěná zdvojená otevíravá a kyvná. Okna jsou po repasi a opatřena kovotěsem. Střecha budovy A do ulice je břidlicová a do dvora eternitová. Střecha budovy B je plechová z tabulí na hladko natřená. Nosná konstrukce je zděná. Konstrukční výška podlaží je odlišná v objektu A i B.

Přístavek krčku a tělocvičny je z poloviny devadesátých let. Přístavba je řešena jako přízemní hala bez podsklepení. Nosná vodorovná a svislá konstrukce je ocelová , výplňové zdivo cihelné. Podlaha a strop jsou zateplené.

## PLOCHY A OBJEMY

|                                 |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| objem budov V                   | 20 799 | m <sup>3</sup> |
| plocha obvodového pláště celkem | 7964   | m <sup>2</sup> |
| z toho otvory                   | 651    | m <sup>2</sup> |
| z toho neprůsvitné části        | 3266   | m <sup>2</sup> |
| Podlaha + strop                 | 2024   | m <sup>2</sup> |
| strop                           | 2024   | m <sup>2</sup> |

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí uvádí tabulka součinitele prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>\*K)

| obvodové zdivo<br>stávající stav        | součinitel prostupu<br>„U“ |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| Betonová podlaha na terénu, nezateplená | 1,3                        | W/m <sup>2</sup> *K |
| Obvodový plášť zděný tl.900mm           | 0,72                       | W/m <sup>2</sup> *K |
| Okno s izolačním dvojsklem, plastové    | 1,40                       | W/m <sup>2</sup> *K |
| Okno dřevěné zdvojené                   | 2,80                       | W/m <sup>2</sup> *K |
| Strop zateplený                         | 0,4                        | W/m <sup>2</sup> *K |

Výpočtem byla zjištěna tepelná ztráta objektu (prostup a infiltrace):

| Tepelná ztráta                          | ZŠ nám. Míru |
|---|--------------|
| prostup - Q <sub>0</sub> (kW)           | 224          |
| infiltrace – Q <sub>i</sub> (kW)        | 41           |
| doplňkové větrání – Q <sub>v</sub> (kW) | 73           |
| celkem (kW)                             | 338          |

Energetické hodnocení budov základní školy porovnává vypočtenou měrnou hodnotu spotřeby energie na vytápění s hodnotou stanovenou vyhl. 291/2002 Sb.

Celková tepelná charakteristika budovy  $e_v$  [kWh/m<sup>3</sup>] = 33,3 je na úrovni požadované hodnoty ve výši 33,1 kWh/m<sup>3</sup>. Z toho vyplývá, že existenci úsporného potenciálu ve stavebních konstrukcích nehledáme.

Budova školy je zásobována teplem ve formě ekvitermně upravené vody. Ve škole je provoz vytápění řízen automaticky regulátorem. Doladění teploty v místnostech a učebnách není provedeno termostatickými ventily. Otopná tělesa jsou litinová článková Kalor 500/160. Služební byt není napojen na vytápění objektu školy a rozvod TUV.

Teplota topné vody je regulována v kotelně školy, kde je na regulátoru nastaven provozní režim vytápění se všemi útlumy podle provozu školy na jednotlivých větvích.

Ve škole není zaveden systém pravidelného sledování spotřeby energie – elektrické, tepla a studené vody. Základní škola vykazuje prakticky realizovatelný energetický úsporný potenciál v oblasti využívání vnitřních i vnějších tepelných zisků. Určení výše technicky dosažitelných úspor vychází z porovnání stavu současného a stavu použití špičkové techniky. Dosažitelný stav je charakterizován:

- v oblasti kontroly nastavení provozu vytápění a optimalizace jeho provozu
- zavedení energetického managementu
- osazením ventilů s termostatickými hlavicemi

### ***evidenční list energetického auditu***

|                             |  |          |  |        |  |
|-----------------------------|--|----------|--|--------|--|
| <b>PŘEDMĚT EA</b>           | ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLY   |          |  |        |  |
| Adresa                      |  |          |  |        |  |
| Zadavatel EA                |  | Zástupce |  |        |  |
| Adresa zadavatele           |  |          |  |        |  |
| Telefon                     |  | Fax      |  | E-mail |  |
| Charakteristika předmětu EA | Základní škola s kapacitou 600 žáků byla postavena v roce 1880. Areál školy tvoří tři spolu propojené objekty – A, B a tělocvična. |          |  |        |  |
| <b>VÝCHOZÍ STAV</b>         |  |          |  |        |  |

|  |  |                           |  |                 |
|--|--|---------------------------|--|-----------------|
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov)   | Teplo pro ústřední teplovodní vytápění si vyrábí škola ve vlastní plynové kotelně osazené dvěma plynovými kotli ORTAS. Výroba teplé užitkové vody se provádí v plynovém ohřívači TUV. Radiátory nejsou osazeny termostatickými ventily s hlavicemi |                           |  |                 |
| VLASTNÍ ENERGETICKÝ ZDROJ  |  | Instal. tep. výkon (MW)   | Instal. el. výkon (MW)                     |                 |
|  |  | 0 , 51                    | 0 , 00                                     |                 |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |  |                           | není                                       |                 |
| Teplo  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r)   |                           | 1840                                       |                 |
|  | Nákup (GJ/r)   |                           | 0  |                 |
|  | Prodej (GJ/r)  |                           | 0  |                 |
| Elektřina  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r)  |                           | 0  |                 |
|  | Nákup (MWh/r)  |                           | 63 , 2                                     |                 |
|  | Prodej (MWh/r)   |                           | 0  |                 |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r)  |  | 2318                      | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) | 219             |
| SPOTŘEBIČ ENERGIE  |  | Příkon (tep. ztráta) (kW) | Spotřeba energie (GJ/r, kWh/r)             | Nositel energie |
| ústřední vytápění a TUV  |  | 338 (pouze UT)            | 2091GJ                                     | TV 90/70 ,      |
| teplá užitková voda  |  |                           | 48 GJ                                      | TUV 55°C        |

| ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ PROJEKT       |   |                              |                       |                     |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Stručný popis doporučené varianty | Kontrola a nastavení regulátoru vytápění, zavedení energetického managementu a osazení termostatických ventilů. |                              |                       |                     |
| Investiční náklady (tis. Kč)      | 255   | z toho technologie (tis. Kč) |                       | 235                 |
| Konečná spotřeba paliv a energie  | před realizací projektu   |                              | po realizaci projektu |                     |
|                                   | energie (GJ/r)  | náklady (tis. Kč/r)          | energie (GJ/r)        | náklady (tis. Kč/r) |
|                                   | 2318  | 625                          | 2023                  | 564                 |
| Potenciál energetických úspor     | GJ/r  |                              | MWh/r                 |                     |
|                                   | 293   |                              | 0 , 6                 |                     |

| Znečišťující látka | Před opatřeními (kg/r) | Po opatření (kg/r) | Rozdíl (kg/r) |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Tuhé látky         | 7 , 33                 | 7 , 08             | 0 , 25        |
| SO <sub>2</sub>    | 131                    | 130                | 1 , 26        |
| NO <sub>x</sub>    | 202                    | 186                | 16 , 4        |
| CO                 | 31 , 1                 | 27 , 9             | 3 , 2         |
| CO <sub>2</sub>    | 172000                 | 155000             | 16654         |

| Ekonomická efektivnost           |              |                       |   |         |    |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|---|---------|----|
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) | 61           | Doba hodnocení (roky) |   | 10      |    |
| Prostá doba návratnosti (roky)   | 4 , 2        | Diskont (%)           |   | 5       |    |
| Reálná doba návratnosti (roky)   | 4 , 8        | NPV (tis. Kč)         | 216   | IRR (%) | 21 |
|                                  |              |                       |   |         |    |
| Energetický audit zpracoval:     | Pavel Kárník | Č. osvědčení          | zapsán pod číslem <b>175</b> v seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu podle zák. 406/200 Sb. § 10 odst. (1) |         |    |
| Podpis                           |              | Datum                 | Červenec<br>2004  |         |    |

Uvedené příklady je možné shrnout do tabulky, která vyjadřuje úsporu emisí CO<sub>2</sub> ve vybraných objektech:

| Název obj.                              | Spotřeba<br>tepla<br>(GJ/r) | Spotřeba<br>el.<br>(MWh/r) | Úspora<br>tepla<br>(GJ/r) | Úspora<br>el.<br>(MWh/r) | Snížení<br>emise CO <sub>2</sub><br>(kg/r) |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Obytný panelový dům vytápěný CZT        | 13 567                      | 97                         | 2 710                     | 0                        | 1 147 225                                  |
| Sídlištní škola vytápěná blok. kotelnou | 4 705                       | 87,6                       | 1 338                     | 0                        | 321 891                                    |
| Škola s vlastní kotelnou                | 1 840                       | 63,2                       | 293                       | 0,6                      | 118 758                                    |

Vybrané objekty představují průměrné stavby vybrané ze souborů energetických auditů provedených v letech 2003 až 2006. Ke stanovení průměrné emise CO<sub>2</sub> jsou použity emisní faktory platné pro Prahu.

Tab. - Emisní faktory sledovaných škodlivin v kg na GJ (ne)dodaného tepla

| [kg/GJ užiteč. tepla]                     | TL       | SO <sub>2</sub> | NO <sub>x</sub> | CO       | CO <sub>2</sub> |
|---|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Dodávka tepla z teplárenské soustavy CZT* | 0,005031 | 0,09377         | 0,100589        | 0,020697 | 85              |
| Dodávka tepla z lokální soustavy CZT **   | 0,000669 | 0,00035         | 0,053021        | 0,002554 | 68              |
| Domovní plynová kotelna***                | 0,000675 | 0,00032         | 0,054011        | 0,010802 | 64              |

\*) Uvádí emisní faktory připadající na dodávku tepla z EME I do soustavy ZTMP (dle propočtů z ÚEK hl. M. Prahy)

\*\*) Uvádí emisní faktory připadající na dodávku tepla z lokální soustavy CZT (při předpokladu 82 % účinnosti výroby a distribuce tepla)

\*\*\*) Uvádí emisní faktory připadající na dodávku tepla z domovní kotelny (při 87 % účinnosti výroby a rozvodu tepla)